


## 1. Resultater

PRØVELOKATION	CFU / $m^3$	INTENSITET
0.171	12	Lav
X0.005*	-	-
1.047	8	Lav
1.030	4	Lav
0.219	16	Lav
1.021	4	Lav
0.055	158	Middel


\* Se prøve for lokale K.035 i kælder (samme rum)

## 2. Lokationer



Figur 1. Plantegning for stuetagen i JAC med markering af prøvelokationer

Skimmelrapport BRK-53 JAC Prøve 9 - 2025 02 28  
Brøndby Kommune – Langbjerg, Tybjergparken 2



Figur 2. Plantegning for 1. sal i JAC med markering af prøvelokationer