




Skimmelrapport BRK-51 JC Prøve 10 - 2025 02 28
Brøndby Kommune – Langbjerg, Tybjergparken 2

1. Resultater

PRØVELOKATION	CFU / m ³	INTENSITET
2.009/10	0	Lav
2.015	4	Lav
1.065	4	Lav
2.064	16	Lav
2.067	0	Lav


2. Lokationer



Figur 1. Plantegning for 1. sal i jobcenterets område i syd med markering af prøvelokation



Skimmelrapport BRK-51 JC Prøve 10 - 2025 02 28
Brøndby Kommune – Langbjerg, Tybjergparken 2



Figur 2. Plantegning for 2. sal i jobcenteret